


UMIESTNENIE STAVBY



±0,000 = 252,78 m.n.m.


00	06/2016	Prvé vydanie	M. Fronková	M. Fronková	P.Uhrovič
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP

PROJEKT / PROJECT:

REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZÁKAZNÍK / CLIENT:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom

 DESIGN ENGINEERING a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu	Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Marianna Fronková		
	Kontroloval / Responsible Designer :		Ing. Marianna Fronková		
	Manažér projektu / Project Manager:		Ing. Peter Uhrovič		
Miesto / Place: okr. ZH, k.ú. Žiar nad Hronom C-KN: 1574/15,1574/16,1574/19,1574/5,1574/6,1574/7 1574/1,1574/21-22-23-24,1574/26,1574/39	Format: 2xA4	Zákazka / Order: 1605	Dokument č. / Document No.: 1605-DSP-G01000-V-01		
Stupeň projektu: Document Type:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		Mierka / Scale: 1:5000		
Objekt-Súbor: Object-Complex:	SO 110 Spevnené plochy a komunikácie				
Profesia: Profession:	G1) Komunikácie a spevnené plochy				
Názov / Title:	PREHL'ADNÁ SITUÁCIA				
Zákazka Order	Stupeň Level	SO/PS BO/OF	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.
1605	DSP	G01	000	V	01