

OBJEDNÁVKA číslo : 510 / 57 / 10 / 2025

Odberateľ :

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. ,
ul. A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom
IČ DPH : SK2020479714
IČO : 31609651
Bankové spojenie: SLSP Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
SK34 0900 0000 0004 1150 7244

Dodávateľ :

TECHTEAM, s. r. o.
Tomašikova 17
821 09 Bratislava
IČO: 44 690 321
DIČ: 2022813463
IČ DPH : SK 2022813463
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu:
SK70 1100 0000 0026 2686 2840

Objednávame si u Vás na krytej plavárne v Žiari nad Hronom kontrolu požiarnych klapiek, a aj kontrolu klimatizácie na 2.poschodí , ktorá nefunguje ani nechladí, podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.09.2025.

-detekcia poruchy chlad. sústavy.....2 ks/28,00 €..... bez DPH 56,00 €
-oprava chladiacej sústavy1 ks/ 48,00 €..... bez DPH 48,00 €
- chladio R32 1 ks/47,00 €.....bez DPH 47,00 €

CENA SPOLU BEZ DPH 151,00 €+doprava 74,00 €.....225,00 €
23% DPH51,75 €
S DPH276,75 €

CP tvorí prílohu k objednávke.

Faktúra na základe objednávky bude uhradená do 30 dní.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Miškovič, juraj.miskovic@tszh.eu

Poznámka :Objednávka je zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. o Verejnom obstarávaní podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhu.

Žiari nad Hronom dňa :

01.10.2025

Vybavuje : Ing. Juraj Miškovič
mobil: 0907 522 511

Vyst. obj. : A. Tatárová
mobil: 0908 694 733

Pečiatka a podpis odberateľa



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Igor Rozenberg , PhD., MBA
konateľ a riaditeľ spoločnosti