

OBJEDNÁVKA číslo : PJ 530/ 89 / 12 /2025

Odberateľ :
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. ,
ul. A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom

IČO : 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Bankové spojenie: SLSP Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
SK34 0900 0000 0004 1150 7244

Dodávateľ :
BANEKO, s.r.o.
Fačkov 115
013 15 Fačkov

IČO: 46 562 109
DIČ: 2023516033
IČ DPH : SK2023516033
brany@baneko.sk, Baroš Marek
0908 868 421
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: SK42 0200 0000 0030
1618 2957

Objednávame si u Vás na základe **CP zo dňa 11.12.2025**, ktorá tvorí prílohu k objednávke pre (TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.)

„ Výmena pružinového systému na zimnom štadióne Slovalco aréna v Žiari nad Hronom. “

- Pružiny 2 ks v hodnote..... 2 x 223,00 €.....bez DPH.....**446,00 €**
- Práca, demontáž, montáž nastavenie..... bez DPH.....**200,00 €**
- Ostatné náklady.....bez DPH **30,00 €**
- Dopravné náklady na opravu..... bez DPH **90,00 €**

V celkovej konečnej sume bez DPH..... 766,00 €

Pre dohodnutie detailov kontaktujte vedúceho zimného štadióna Ing. Branislava Šťastného na telefónnom čísle 0903 867 221, e-mail: stastnybrano@gmail.com

Splatnosť faktúry je 30 dní.

Poznámka :Objednávka zadaná v súlade so zákonom Z. z. č.343/2015 Z.Z. z 18.11.2015 o Verejnom obstarávaní podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhu.

V Žiari nad Hronom dňa : 15.12.2025

Vybavuje: Ing. Branislav Šťastný
mobil: 0903 867 221
Vyst. objed.: Adriana Tatárová
mobil: 0908 694 733

Pečiatka a podpis obstarávateľa :



Technické služby
Žiar nad Hronom
Robíme mesto krajším

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ
obstarávateľ