

Technická správa.

Názov stavby :

Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom.

Investor:

Technické služby Žiar nad Hronom

Technické riešenie realizácie.

Hlavné futbalové ihrisko s prírodným trávnikom

Cieľom rekonštrukcie hlavnej hracej plochy je celkové zlepšenie stavu hracej plochy a zhotovenie trávnika podľa požiadaviek normy pre výstavbu futbalových ihrisk.

Technické riešenie rekonštrukcie futbalového ihriska tvorí koncepčnú súčasť celej rekonštrukcie športového areálu . Z dôvodu výstavby nových tribún a rekonštrukcie pôvodnej hlavnej tribúny bude nutné hlavnú hraciu plochu posunúť smerom k hlavnej tribúne o 22m.

Hrubé terénné úpravy

V prvej etape bude potrebné zrealizovať geodetické polohopisné a výškopisné zameranie a následne vytýčiť základné body stavby. Futbalové bránky, striedačky a ostatné bariéry budú odstránené vrátane betónových základov. Následne bude pôvodný porast trávnika na celej ploche ihriska v hrúbke 20 – 25 mm zrezaný vrátane plochy za bránkami. Obvodové obrubníky budú odstránené vrátane základového betónu s následným presunom na skladku. Škvarová dráha bude odstránená strhnutím – odkopaním škvarovej vrstvy v hrúbke cca 250 mm. Odtažená škvara sa naloží na dopravný prostriedok a presunie na skladku príslušného určenia. V časti medzi tribúnu a škvarovou dráhou bude pôvodný profil telesa odtažený v hrúbke 25 cm. Podkladná vrstva t.j. základová pôda pôvodnej škvarovej dráhy bude následne výškovo vyprofilovaná tak aby bolo možné napojenie existujúcej časti hracej plochy na novú časť. Na vyprofilovaný základ bude následne navezená odtažená pôvodná vegetačná vrstva z časti existujúcej hracej plochy o ktorú bude nové ihrisko posunuté . /vid. výkresovú dokumentáciu. / Zemina bude na podklad navázaná minimálne v dvoch až troch vrstvách vrátane priebežného rovnania a hutnenia do tolerancie. Navrstvená zemina bude vyprofilovaná do spádov a sklonov a napojená na pôvodnú časť ihriska. Na vyradenom podklade základovej pôdy sa zhotoví vegetačná vrstva. Vegetačná vrstva trávnika bude tvorená z pomerného podielu základovej t.j. pôvodnej pôdy ihriska, organického kompostu a kremičitého piesku. Vegetačná vrstva musí byť zhotovená homogénne bez skeletu a prímesí. Pri zhotovení zmesi nosnej vrstvy je potrebné, aby boli všetky látky rovnomerne rozdelené. Miešaním a zabudovaním sa akosť jednotlivých látok nesmie zmeniť tak negatívne, aby sa vlastnosti zmesi nosnej vrstvy trávnika, osobitne priepustnosť vody, zhoršili rozhodujúcim spôsobom. Pri použití pôdy by priemer časti pôdy v zabudovanej nosnej vrstve trávnika nemal byť väčší ako 20 mm. V nosnej vrstve trávnika však nesmie byť prekročená horná hranica priemeru 30 mm. Vlhkosť pri zhuťovaní a stabilizácii nosnej vrstvy trávnika musí vylúčiť príliš silné zhtunenie. Zabudovaním nosnej vrstvy trávnika sa nesmú zmeniť vlastnosti vrstvy ležiacej pod tým. Hrúbka nosnej vrstvy trávnika bude 170 mm. Spád pláne nosnej vrstvy trávnika bude vyprofilovaný na obálku so stredovým prevýšením + 15 cm od výšky obvodového obrubníka.

Drenážny systém

Na vyprofilovanej pláni vegetačnej vrstvy sa zrealizuje výstavba drážkového drenážneho systému. Drenáž futbalového ihriska bude tvorená sústavou malých drenážnych kanálikov, pomocných zberných a hlavných obvodových kanálov širokých 200 mm. V prvej etape sa zhotoví hlavný a zberný drenážny kanál. Pri výkope drenážneho kanála bude potrebné vrchnú časť zhotovenej vegetačnej vrstvy cca 10 cm oddeliť na jednu stranu výkopu . Vegetačná vrstva sa vráti späť do kanála po zhotovení drenážnej výplne. Hlavné drenážne kanály budú na okraji v smere hracej osi ihriska . Vsakovacie šachty budú zhotovené v štyroch rohoch d - 400 mm so štrkodrvovým obsypom. Zberné drenážne kanály budú kolmo na hraciu osu ihriska Rozstup drenážnych kanálov bude 8 m. Drenážny kanál vypĺňa drenážne potrubie d -100mm a triedená štrkodrva fr. 4/8 a 8/16 mm vrstvená podľa veľkosti frakcií. Do pláne so základnou drenážnou sústavou kanálov sa následne nafrézujú drážky – štrbiny s osovým rozstupom 250 mm . Šírka drážky 25 mm a hĺbka 130 mm. Celková dĺžka zabudovaných štrbinových drážok bude 32 901 bm . Drážky budú vyplňené prírodné ľaženým triedeným kamenivom frakcie 4/8 mm v celkovom objeme 100m³. Hustá sieť drenážnych kanálikov zabezpečí dokonály odvod prebytočnej vody z plochy ihriska. Technologicky najvhodnejší stavebný materiál na výstavbu drenážneho systému tvorí triedená štrkodrva z hornín nepodliehajúcich rozpadu vplyvom pôsobenia vody a času. Stavebný materiál musí byť odolný proti mrazu, nesmie obsahovať žiadne rastlinné škodlivé ľahko-rozpustné zložky. Spádovanie drenážneho systému bude realizované v smere od stredu ihriska k bránkom . Hlavné zberné drenážne potrubie zhotovené z potrubia d- 160 mm bude spádované od stredu k rohom ihriska. V rohoch ihriska budú zhotovené 4 drenážne vsakovacie šachty d- 400 mm .

Nosná vrstva trávnika

. Vegetačná vrstva trávnika sa musí detailne upraviť a zhubniť do tolerancie. Osivové lôžko musí mať drobnohrudkovitú, homogénnu štruktúru.


Ihriskový trávnik pre intenzívne využitie.

Ihriskový trávnik bude založený technológiou výsevu trávnej zmesi. Druhové zloženie trávnej zmesi bude tvorené širšou odrobovou skladbou druhov Lolium perenne 50% a Poa pratensis 50 %. Pri výseve beda aplikované štartovacie hnojivo s pozvoľným uvoľňovaním štartovacích živín. Po 4- 5 týždňoch po výseve bude aplikovaná dávka dlhodobo pôsobiacich hnojív v dávke 25 g/m².

Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom


INVESTOR :	TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s.r.o. Žiar nad Hronom		
KRAJ :	BANSKOBYSTRICKÝ	MESTO :	Žiar nad Hronom
NAZOV AKCIE :		FORMAT :	A3
Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom		MIERKA :	1 : 500
NÁZOV VÝKRESU :		STUPEŇ :	DSP
		DÁTUM :	APRÍL 2016
		ČISLO SUPRAYV :	3
			CÍSLO VÝKRESU :
			bREKáž + DETAL DRUžAžNHO KANÁLA

Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom.



NAZVÁNIE:	TEŽNÍCKE ŠKOLY ŠPORTOVÉ A ZAHRADNÝ HODINY	NAZVÁNIE:	ŽIAR NAD HRONOM
ROZLOHA:	BANFOVSKÝ STREČOV	ROZLOHA:	0,0000
MESTO/OKRES:	ŽIAR NAD HRONOM	MESTO/OKRES:	1:1000
STAV:	DRS	STAV:	0,00
DODAČKA:	APRIL 2016	DODAČKA:	APRIL 2016
NÁVRH VÝBĚHU:	SITUÁCIA - navrhovaný stav	NÁVRH VÝBĚHU:	čelo výběhu
EPRINTA:	DRENAZACE + DETAIL DRENÁZNÉHO KANALA	EPRINTA:	2

Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom



INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s.r.o. Žiar nad Hronom	MIERKA : 1 : 500
KRAJ : BANSKOBYSTRICKÝ	STUPEŇ : DSP
NÁZOV AKCIE :	DÁTUM : APRÍL 2016
Rekonštrukcia futbalového ihriska Žiar nad Hronom	ČISLO VÝKRESU : 5
NAZOV VÝKRESU : SITUÁCIA ZAVLAŽOVANIA	